

Nouveau Logiciel de Programmation des Clés BMW® CAS 2 et 3 pour Smart Pro avec UTP et Token ADS2263

Décembre 2018



Advanced Diagnostics a développé le nouveau logiciel ADS2263 pour programmer les clés BMW® CAS 2 et 3 avec Smart Pro.

Que fait ce logiciel ?

Le logiciel ADS2263 permet de programmer des clés slot et des télécommandes pour véhicules BMW® diffusés dans le monde entier et dotés de système d'allumage à bouton et modules CAS 2 et 3. Télécommande et transpondeur sont programmés simultanément ce qui rend la procédure simple et rapide. Dispositif Smart Aerial requis, mais il ne faut avoir ni clé en ordre de marche, ni code pin et il sera possible d'ajouter de nouvelles clés aux clés existantes sans les supprimer.

Ce logiciel ne peut actuellement être acheté individuellement car il est exclusivement proposé pour les clients ayant un plan Token ou UTP. Il faut un Token pour la programmation.

Ce logiciel n'est disponible que pour Smart Pro.

Nota bene : Le logiciel ADS2263 ne couvre pas certains modèles produits à partir de 2008 qui ont eu une mise à jour des configurations de sécurité et qui sont passés au système CAS 3+. Smart Pro informera l'utilisateur si le véhicule n'était pas compatible. Signalons que la sécurité du véhicule n'est en aucun cas altérée ou risquée.



Quels sont les autres produits nécessaires ?



Smart Pro



Smart Aerial

DÉTAILS DE L'OFFRE








Câble	ADC2000A
Dongle	N/A
Catégorie logiciel	A
Autres accessoires demandés	N/A
Smart Aerial	Oui

www.ilco.us – www.adusa.us

APPLICATIONS

BMW® ADS2263 (Smart Pro)

TABLEAU DES APPLICATIONS

						
BMW® Série 1 (Clé slot) à partir de 2005 à 2011	✓	✓	✗	✗	ADC2000A	✗
BMW® Série 3 (Clé slot) à partir de 2004 à 2011	✓	✓	✗	✗	ADC2000A	✗
BMW® Série 5 (Clé slot) à partir de 2003 à 2010	✓	✓	✗	✗	ADC2000A	✗
BMW® Série 5 (Clé en métal) à partir de 2003 à 2005	✓	✓	✗	✗	ADC2000A	✗

 Nom du véhicule
  Programmation de la clé
  Programmation télécommande
  Faut-il un code pin?
  Lecture de code PIN
  Il faut un câble
  Il faut un dongle
  Faut-il une clé en ordre de marche?

All trademarks listed herein are the property of the respective owners

AD **ADVANCED**
DIAGNOSTICS™

www.adusa.us

ilco

www.ilco.us

Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Rd., Rocky Mount, NC 27804
Tel: 1-800-334-1381 – Fax: 252-446-4702